

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Bethel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío BETHEL, Las Cruces, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0055-43	FECHA:	10/09/2024



Foto1: sustición de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustición de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: sustición de estructura de soporte de metal por metal



Foto 4: sustitución de estructura de soporte de metal por metal




Foto 5: sustitucion de ducto electrico mas adecuado



Foto 6: sustitución de flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, adjuntando número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

