

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, El Chal, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0002-42	FECHA:	24/04/2024



Foto1: Sustitución de capotes de lámina para lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada alizinc calibre 26



Foto 3: Mantenimiento a estructura a soporte de Metal



Foto 4: Sustitución de Balcones de metal



Foto 5: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 6: Sustitución de plancha de metal de tres hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.E.D.P.		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	--	---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, El Chal, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0002-42	FECHA:	24/04/2024



Foto 1: Sustitución de ventana de madera por ventana de metal



Foto 2: Mantenimiento de puerta de metal



Foto 3: Sustitución de ventana de madera por ventana de metal



Foto 4: Mantenimiento de balcones de metal





Foto 5: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 6: Sustitución de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar al final el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la C.E.O.D.P.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, El Chal, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0002-42	FECHA:	24/04/2024



Foto1: Sustrucción de capotes de lámina para lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Mantenimiento estructura de metal



Foto 4: Sustrucción de balcones de metal





Foto 5: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 6: Sustrucción de plancha de metal de dos hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, El Chal, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0002-42	FECHA:	24/04/2024



Foto1: Sustitución de ventana de madera por ventana de metal



Foto 2: Mantenimiento de puerta de metal



Foto 3: Sustitución de ventana de madera por ventana de metal



Foto 4: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 5: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal




Foto 6: Sustitución de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, El Chal, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0002-42	FECHA:	24/04/2024




Foto1: Sustitución de capotes de lámina para lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Sustición de pila de cemento de dos lavaderos








Foto 6: Sustitucion de plancha de metal de dos hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 E. O. D. P.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN CABECERA MUNICIPAL EL CHAL, PETÉN
---	--	---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, El Chal, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0002-42	FECHA:	24/04/2024



Foto1: Sustitución de ventana de madera por ventana de metal



Foto 2: Mantenimiento de puerta de metal



Foto 3: Sustitución de ventana de madera por ventana de metal



Foto 4: Mantenimiento de balcones de metal







Foto 5: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 6: Sustitución de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF E.O.D.P. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---