



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO EL EDEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL EDEN, EL CHAL, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0050-42	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: 1.1 Sustitución de lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: 5.2 Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada.



Foto 3: 2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: 4.3 Sustitución de puerta.




Foto 5: 5.3 Sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio



Foto 6: 8.2 Sustitución de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramiro de la rosa Orrego

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO EL EDEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL EDEN, EL CHAL, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0050-42	FECHA:	6/09/2024



Foto 7: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 8: 17.12 Sustitucion de ducto electrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramiro de la Yosa Ordoñez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

