

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL EDEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0007-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: 1.1 Sustitucion de lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: 1.2 Sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada.



Foto 3: 2.2 Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: 4.3 Sustitucion de puerta.



Foto 5: 5.3 Sustitucion de ventana de madera por metal mas vidrio



Foto 6: 8.2 Sustitucion de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar número de hojas.

Rosario de la rosa orrego
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL EDEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0007-42	FECHA:	29/11/2024



Foto7: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 8: 17.12 Sustitucion de ducto electrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Ramiro de la rosa orrego</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	---	--