

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén         | MUNICIPIO:                     | El Chal              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Santa Rosita |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-14-0022-43 | FECHA:                         | 11/09/2024           |



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 3: REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS AHORRADORAS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12  
Versión

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén         | MUNICIPIO:                     | El Chal              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Santa Rosita |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-14-0022-43 | FECHA:                         | 11/09/2024           |



Foto 7: Sustrición de Piso Cerámico ✓



Foto 8: Sustrición de Portón de Metal ✓



Foto 9: Sustrición de Piso De Torta De Concreto ✓



Foto 10: Instalación de Unidades de Luz (Incluye cable electrico) ✓




Foto 11: Pintura en Muros De Interiores y Exteriores ✓



Foto 12: Sustrición de Chapa ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR

  
Firma y Sello Director Centro Educativo