

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0040-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinic calibre 26



Foto 3: Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitución de Puerta



foto 6: panoramica parte del area a remozar, escuela formal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria ordoñez v.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

