

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ORIENTAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 14 - 0068 - 43	FECHA:	04/03/2024




Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Reparación de muros de contención



Foto 3: Sustitución de lámina troquelada aluzing



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal




Foto 5: Fabricación e intalación de balcones



FOTO 6: Manteniminto de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ORIENTAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0068-43	FECHA:	04/03/2024




Foto 7: Mantenimiento de puertas de metal



Foto 8: Sustitución de puertas de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--