

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ORIENTAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 14 - 0068 - 43	FECHA:	15/04/2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Reparación de muros de contención



Foto 3: Sustitución de lámina troquelada aluzing




Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 5: Fabricación e intalación de balcones




FOTO 6: Manteniminto de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ORIENTAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0068-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 7: Mantenimiento de puertas de metal



Foto 8: Sustitución de puertas de metal


Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
