

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL PUMPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0098-43	FECHA:	10/06/2024




Foto 1: sustitución de techo de metal por de metal y pintado en paredes



Foto 2: sustitucion de puertas del salon de clases




Foto 3: reparacion de banqueta de concreto




Foto 4: sustitucion de piso de concreto por piso ceramico





Foto 5: sustitucion de balcones de maya, por de metal



Foto 6: cambio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en máximo 80 hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL PUMPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0098-43	FECHA:	10/06/2024







Foto7: sustitucion de baños, pegado de ceramica, repello y pintado



Foto 8: reparación de polleton y pegado de ceramica.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo P...	
---	---	--	---