

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M. JOSÉ MARTÍ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chiquilaja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0106-43	FECHA:	12/04/2024



Sustitución de piso de concreto por piso de marmol. (Demilición de concreto existente, sacado de ripo de la escuela, Instalación de piso marmol.)



Sustitución de piso de concreto por piso de marmol. (Demilición de concreto existente, sacado de ripo de la escuela, Instalación de piso marmol.)



Sustitución de piso de concreto por piso de marmol. (Demilición de concreto existente, sacado de ripo de la escuela, Instalación de piso marmol.)



Sustitución de piso de concreto por piso de marmol. (Demilición de concreto existente, sacado de ripo de la escuela, Instalación de piso marmol.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. JOSÉ MARTÍ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chiquilaja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0106-43	FECHA:	12/04/2024



Instalación de cielo falso en pvc. (aulas muy calurosas, los niños se enferman a cada ratos, se tiene quejas de padres de familia.)



Instalación de cielo falso en pvc. (aulas muy calurosas, los niños se enferman a cada ratos, se tiene quejas de padres de familia.)



Instalación de cielo falso en pvc. (aulas muy calurosas, los niños se enferman a cada ratos, se tiene quejas de padres de familia.)




Sustitución de ventanas de metal por ventanas de upvc. (Para tener mejor ventilacion en aulas con mucho calos. Ventas abriran en dos hojas corredizo.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. JOSÉ MARTÍ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chiquilaja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0106-43	FECHA:	12/04/2024



Instalación de balcones en cocina para mejor la seguridad.



Instalación de balcon en aula para mejor la seguridad del centro educativo.



Sustitución de balcón de metal por deterioro.



Instalación de baranda de jardín para evitar daño de pelota a vidrios de ventana y deterioro de plantas ornamentales .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. JOSÉ MARTÍ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chiquilaja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0106-43	FECHA:	12/04/2024



Cambio de canal pluvial de pvc por canal galvanizado que recepciona dos caídas de agua . (es necesario levantar 224 m2 de lamina troquelada para hacer el cambio y mejoras dado que esta mal instalado y presenta mucha fuga de agua pluvial.)



Cambio de canal pluvial de pvc por canal galvanizado que recepciona dos caídas de agua . (es necesario levantar 224 m2 de lamina troquelada para hacer el cambio y mejoras dado que esta mal instalado y presenta mucha fuga de agua pluvial.)



Instalación de 2 piasas de baranda en donde se ha tenido varios incidentes de caída de estudiantes.



Instalación fijada a pared de estante de cocina metal playwod para almacenar productos no perecederos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

