

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOMA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0006-43	FECHA:	07/10/2024



SUSTITUCION DE CERCHA TIPO PENDOLON PARA TECHO DE 2 AGUAS, CON TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 4 X 4"




SUSTITUCION DE POSTES, CON TUBO GALVANIZADO DE 4 X 4", SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 + CAPOTE




SUSTITUCION DE TENDALES PARA LAMINA, CON COSTANERA GALVANIZADA DE 2 X 4", MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA EXISTENTE



REPARACION DE JUEGO INFANTIL METALICO



PINTURA DE LATEX EN MUROS EXISTENTES



SUSTITUCION DE PUENTE PEATONAL INFANTIL, SUSTITUCION DE BARANDA DE 1.5M PARA JUEGOS INFANTILES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Violeta Avila
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público