

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. U. M. Joselita Allen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 1-26 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-2700-43	FECHA:	19 de abril de 2024



Reparación de techo



Rotoplas y torta de cemento.




Torta de cemento entre edificios



Torta de cemento



Gradas



Reparación de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. U. M. Joselita Allen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 1-26 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-2700-43	FECHA:	19 de abril de 2024






Puertas



Cera



Division de Electromalla



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

