

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINA PREVIC DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA REFORMA
ESTABLECIMIENTO:	09-09-0903-43	FECHA:	15/02/2024

	
Sustitución de cubierta de techo	Reparación y suministro de de cableado eléctrico

	
Piso cerámico	Suministro y aplicación de pintura Sherwin Williams

	
Suministro y aplicación de pintura terracota	Suministro e instalación de 117m2 de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Marta Lidia Maritza Pérez Santos de Bonay Firma y sello del Presidente de la OPEP	 Hilda Margarita Morales Ralda Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIC DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0903-43	FECHA:	15/02/2024

	
Reparación de dos puertas de metal	Suministro e instalación de 1 puerta de metal

	
Aplicación de pintura para baños	Suministro e instalación de inodoros

	
Suministro e instalación de azulejo 15 m2	Reparación y suministro de de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Marta Lidia Maritza Pérez Santos de Jónay Firma y sello del Presidente del ORF	 Hilda Margarita Morales Ralda Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--