

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR BUENA VISTA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0010-43	FECHA:	25/04/2024



Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, sustitución de estructura de soporte de madera por metal galvanizado y sustitución del sistema electrico.



Sustitución de puertas de servicios sanitarios metalica.



Sustitución de 113 vidrios de 5 mm y sustitución de balcones.



Sustitución de torta de concreto de patio y sustitución de paredes de baños por paderes de mamposteria pineado, cizado y alizado el interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OEA
COMITE EDUCATIVO
COEDUCA
Sector Buena Vista II
ALDEA HUITANCITO
Huitán, Quetzaltenango.

[Signature]
Firma y Sello Director Central de Educación Pública
ESCUELA OFICIAL RURAL
SECTOR BUENA VISTA II
DIRECCIÓN
HUITÁN, HUITÁN
QUETZALTENANGO - GUATEMALA