

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0424-43	FECHA:	21/04/2024



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal, sustitución de lamina por lamina trozoleta calibre 26, Y mantenimiento de baranda de concreto por metal



Repación de dos estufas con ladrillo, chimenea, colocación de azulejos, sustitución de tres ventanas de metal, una puerta de metal, sustitución de piso torta de concreto por ceramico y reparación de cableado eléctrico calibre 10 12



Sustitución de soporte de blok por metal galvanizado de deposito de agua 1000 y sustitución de bajada de agua pluvial



Sustitución de balcones y sustitución de vidrios de 5mm.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público