

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB LAS MERCEDES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Las Mercedes, Sector Caballeriza.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0052-45	FECHA:	22/06/2024.



Foto 1: VISTA LATERAL DERECHA, FACHADA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y PANELES U.P.V.C. COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA FRONTAL DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y PANELES U.P.V.C. COLOCADA AL 100%



Foto 3: VISTA DE REPARACIÓN DE MUROS CON REPELLO E IMPERMEABILIZACIÓN, TERMINADA AL 100%.




Foto 4: VISTA DE REPARACIÓN DE MUROS CON REPELLO E IMPERMEABILIZACIÓN, TERMINADA AL 100%.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA TERMINADA AL 100% .





Foto 6: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA TERMINADA AL 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sergio L. P.
SERGIO LUIS PÉREZ DE LEÓN
Firma y sello del Presidente de la OPE



Lesli Yesenia Ajím Cardona
LESLI YESENIA AJÍM CARDONA
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

