



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVILO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Belén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-17-0797-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina acanalada en sanitarios



Foto 2: Suministro e instalación de canal de PVC con bajada de agua pluvial en módulo 2



Foto 3: Suministro e instalación de canal de PVC con bajada de agua pluvial en sanitarios



Foto 4: Suministro e instalación de rejilla pluvial en sanitarios y frente a gradas de módulo 2



Foto 5: Suministro e instalación de ventanas corredizas con perfilaria en aula de módulo 1



Foto 6: Suministro e instalación de ventanas corredizas con perfilaria en aulas de modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Andrade
Firma y sello del Responsable de la Calidad



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quezaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Ceca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Belén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-17-0797-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 7: Sustitución de ventanas de vidrio y metal por ventana de PVC corrediza en aula de módulo 1.



Foto 8: Sustitución de portón de metal, por portón corredizo de metal con una puerta abatible de la entrada principal de la escuela.



Foto 9: Suministro e instalación de malla y tubo galvanizado en pared existente en módulo 2.



Foto 10: Sustitución de lámina troquelada, por lámina traslucida en aulas de módulo 1.



Foto 11: Cambio de ladrillos, plancha y colocación de azulejo en estufa y tubo de concreto para chimenea.



Foto 12: Suministro de materiales para la colocación de azulejo en mesa de concreto en la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales e indicar el número de hojas.

Carmen Andrade



Firma y sello del Presidente de la UPRP

Alfonso M. P.



Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PIA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DÉFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quezaltenango	MUNICIPIO:	Colombe Costa Ceca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Belén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-17-0787-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 13: Suministro de materiales y fabricación de cuneta para caída de agua pluvial frente a gradas módulo 2



Foto 14: Suministro de materiales y fabricación de cuneta frente a sanitarios



Foto 15: Suministro de materiales para mezcla de concreto en parte posterior módulo 2



Foto 16: Suministro e instalación de piso cerámico en cuatro aulas



Foto 17: Nivelación de base 0.3 mm de dos aulas



Foto 18: Fundición de base de concreto para riel de portón de 0.10 x 0.40

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales especificando el número de hojas.

Carmen Andrade
Firma y Sello del Profesional a Cargo



Alfonso Mejía
Firma y Sello Director Centro Educativo

