



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO NUEVA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-3217-45		07/06/2024



Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA DE PATIO 104 M2




FOTO 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES DE PVC 40 MTS




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR GRANITO 63 M2



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE DE PISO DE CONCRETO EN AREA DE PATIO 104 M2



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR GRANITO 63 M2



FOTO 6: SUMINISTRO DE PISO DE TORTA DE CONCRETO EN AREA DE PATIO 104 M2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público