

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SAN CARLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3975-43	FECHA:	16/04/2024



Sustitución de estructura metálica, Sustitución de puertas



sustitucion de estructura de porton



Sustitución de lamina



Sustitución de estructura metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

