

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0537-43	FECHA:	22/05/2024



Reparación de muro con Block de concreto de 0.14x0.19x0.39m.  
Reparación de muro con columnas de 0.15x0.20m 4 hierro 1/2" y estribos 1/4".  
Sustitución de repello en muro de block.



Reparación de muro con Block de concreto de 0.14x0.19x0.39m.  
Reparación de muro con columnas de 0.15x0.20m 4 hierro 1/2" y estribos 1/4".  
Sustitución de repello en muro de block.



Reparación de muro con Block de concreto de 0.14x0.19x0.39m.  
Reparación de muro con columnas de 0.15x0.20m 4 hierro 1/2" y estribos 1/4".  
Sustitución de repello en muro de block.



Reparación de muro con Block de concreto de 0.14x0.19x0.39m.  
Reparación de muro con columnas de 0.15x0.20m 4 hierro 1/2" y estribos 1/4".  
Sustitución de repello en muro de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

