

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO: | GENOVA COSTA CUCA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO 30 DE JUNIO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-21-0036-45 | FECHA: | 29 DE JUNIO 2024 |



Foto 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL CON PINTURA ANTICORROSIVO



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL CON PINTURA ANTICORROSIVO



Foto 3: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA MAXALUM CALIBRE 26





Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA MAXALUM CALIBRE 26



Foto 5: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA MAXALUM CALIBRE 26

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

| | |
|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|

