

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR


|                             |                |                                |                    |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | FLORES COSTA CUCA  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA LA FLORIDA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-22-0007-43  | FECHA:                         | 15/02/2024         |



Reparaciones en el sistema eléctrico, sustitución de focos, tomacorrientes, switch, cableado, entubado, Etc.,



Reparaciones en el sistema eléctrico, sustitución de focos, tomacorrientes, switch, cableado, entubado, Etc.,



Sustitución de lámina en módulo de 3 aulas



Sustitución de lámina en módulo de 3 aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPR |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|---|---|