


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEQUIVILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0010-45	FECHA:	25/04/2024



Suministro y Reparacion de estufa en cocina con ladrillos y chimenea



Suministro y Reparacion de torta de concreto 11 X 1.25 M



Suministro y Sustitucion de malla por balcones de metal



Suministro y Sustitucion de gradas de concreto por rampa de concreto 2 x 2m



Suministro y Reparacion de mesa de trabajo en cocina 2 x 0.60 x 0.90 M



Suministro y Sustitucion de Columnas de concreto de 0.2 X 0.2 X 2.5m

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Melical

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEQUIVILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0010-45	FECHA:	25/04/2024



Suministro y Sustitucion de puerta de metal en sanitarios



Suministro y Sustitucion de lamina, por lamina troquelada Calibre 26



Suministro y sustitución de lamina acanalada por lámina acanalada c26



Suministro y Sustitucion de porton de metal de 2 x 2.5 M

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo P...

