

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0011-45	FECHA:	21/10/2024



Foto 1:  
SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO



Foto 2: SUSTITUCION DE CANAL METALICO PARA AGUAS PLUVIALES



Foto 3:  
REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE PATIO



Foto 4:  
SUSTITUCIÓN DE BALCONES Y PUERTAS DE METAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PILA



Foto 6: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 1100 LT.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OGC

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público