

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR:

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0011-45	FECHA:	28/11/2024



Foto 1:
SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO



Foto 2: SUSTITUCION DE CANAL METALICO PARA AGUAS PLUVIALES



Foto 3:
REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE PATIO



Foto 4:
SUSTITUCIÓN DE BALCONES Y PUERTAS DE METAL




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PILA



Foto 6: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 1100 LT.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas: 3


Firma y sello del Presidente del Centro Educativo Público




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

