

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO PALOPÓ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA XEQUISTEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEQUISTEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0296-43	FECHA:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: La falta de techado en este espacio para la pila artesanal evitará el ingreso del agua pluvial y la creación de humedad en esta zona.



Foto 2: Nivelación de piso de concreto en mal estado y en condiciones no óptimas para el almacenamiento y preparación de alimentos, instalación de mesa de concreto para preparar y servir alimentos.



Foto 3: espacio en donde se requiere una pila artesanal para el lavado adecuado de los utensilios de cocina.



Foto 4: Las puertas abiertas permiten una ventilación, sin embargo hay libre acceso a insectos infecciosos, por lo que se requiere agregarle cedazo a las dos puertas en la cocina.



Foto 5: Muro perimetral con rejillas y malla en mal estado, en donde se requiere refuerzo y pintado de las barandas.



Foto 6: Instalación de balcones en ventanas de aulas por la seguridad de los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

