


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa Chujuyub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0022-43	FECHA:	26 de noviembre de 2024.

 <p>Foto 1: Modulo 1. Sustitución de lamina</p>	 <p>Foto 2: Modulo 1. Sustitución de vigas</p>
--	--

 <p>Foto 3: Modulo 1. Sustitución de puertas.</p>	 <p>Foto 4: Mantenimiento a estructura de puerta.</p>
---	--

 <p>Foto 5: Modulo 1. mantenimiento a balcones de metal.</p>	 <p>Foto 6: Modulo 1. Reparación de piso de torta de concreto.</p>
---	--

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la QPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa Chujuyub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0022-43	FECHA:	26 de noviembre de 2024.



Foto 7: Modulo 1. Reparación de azulejo en muebles de concreto de cocina.




Foto 8: Modulo 2. Mantenimiento a estructura de puerta.



Foto 9: Modulo 2. Sustitución de inodoro.



Foto 10: Modulo 2. Sustitución de azulejo.




Foto 11: Muro perimetral: Sustitución de porton de metal.
Suministro de estructura portante de metal.
Suministro de lamina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---