

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Xesic II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xesic II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0042-43	FECHA:	del 11 al 29 de noviembre de 2024



Foto 1 (DURANTE): Muro perimetral, reparación de muro perimetral de Block



Foto 2 (DURANTE): Sustitución de lamina y sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3 (DURANTE) : Sustitución de lamparas LED







Foto 4 (DURANTE): pintura exteriores e interiores

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales por el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
---	--