

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Xesic II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xesic II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0042-43	FECHA:	2 de diciembre de 2024



Foto 1: Muro perimetral, reparación de muro perimetral de Block



Foto 2: MODULO 1. Sustitución de lamina y sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de lamparas LED.



Foto 4: Pintura exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público