



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN Cantón Xesic Segundo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xesic Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-4691-42	FECHA:	15/03/2,024




MODULO 1: Sustitucion de lamina y sustitución de estructura de soporte de madera por metal



MODULO 1: Sustitución de piso de cemento líquido



MODULO 1: Sustitucion de canales de metal por canales de PVC



MODULO 2: Sustitución de lamina y mantenimiento a estructura de soporte de metal .



MODULO 2: Sustitucion de canales de metal por PVC



MODULO 3: Sustitución de lamina y sustitución de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Prestidnte de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santa Cruz del Quiché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN Cantón Xesic Segundo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xesic Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-4691-42	FECHA:	15/03/24



MODULO 3: Sustitucion de canal de metal por PVC




MODULO 3: Sustitución de puerta



SUSTITUCION DE INODOROS



REPARACION DE MURO PERIMETRAL



PORTÓN DE METAL



PINTURA EN PARED EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo-Público

