

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E. O. R.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CACABAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0028-42	FECHA:	11/11/24



Foto 1. Modulo 1: Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2. Modulo 1: Sustitución de elementos de fijación (tornillos)




Foto 3. Modulo 1: Sustitución de capote para lamina troquelada



Foto 4. Modulo 1: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5. Modulo 1: Sustitución de tubería línea principal



Foto 6. Modulo 1 Sustitucion de tuvería de pvc línea principal de aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R.	DIRECCIÓN DEL	CASERIO CACABAL II
CÓDIGO DEL	14-03-0028-42	FECHA:	11/11/24



Foto 7. Modulo 1: Sustitucion inodoro



Foto 8. Modulo 1: Sustitución de puerta




Foto 9. Modulo 2: sustitucion de vidrios



Foto 10. Modulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, y aplicón de pintura)



Foto 11. Modulo 2: Pintura de paredes interiores y exteriores



Foto 12. Modulo 2: Sustitución de estufa rural (completa incluye chimenea y plancha de metal)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R.	DIRECCIÓN DEL	CASERIO CACABAL II
CÓDIGO DEL	14-03-002643	FECHA:	11/11/24



Foto 13. Modulo 2: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 14. Modulo 3 :Reparacion de planchas de concreto de patio



Foto 15. Modulo 4: reparacion de muro de block



Foto 16. Modulo 4: Mantenimiento a porton de metal




Foto 17. Modulo 1: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

