

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixata	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Madron
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-5217-43	FECHA:	6/09/2024



foto 1. Modulo 1: Sustrucion de Canales de metal



foto 2. Modulo 1: Reparación de bajadas de agua pluvial, tubo PVC 3''



Foto 3. Modulo 1: Sustrucion de focos ahorradores



Foto 4. Modulo 1: Sustrucion de plafoneras





Foto 5. Modulo 2: Sustrucion de Canales de metal



Foto 6. Modulo 2: Reparación de bajadas de agua pluvial, tubo PVC 3''

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural mixta	DIRECCIÓN DEL	Caserío el Madron
CÓDIGO DEL	14-03-5217-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 7. Modulo 3: Sustrucion de Canales de metal



Foto 8. Moduo 3: Reparación de bajadas de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 9. Modulo 4. Sustrucion de piso de torta de concreto, por piso ceramico:



Foto 10. Modulo 4. Mantenimiento a estufa rural



Foto 11. Modulo 4. Sustrucion de chimenea de metal por chimenea de concreto



Foto 12. Modulo 4. Mantenimiento a estructura de puerta (Lijado, pintado, cambio de tubos, sujeciones, cortado, y aplicacion de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Caserío el Madron
CÓDIGO DEL	14-03-5217-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 13. Modulo 4. Sustrucion de focos ahorradores



Foto 14. Modulo 4. Sustrucion de plafoneras



Foto 15. Modulo 5. Sustrucion de piso de torta de concreto, por piso ceramico



Foto 16. Modulo 5. Mantenimiento a estructura de puerta (Lijado, pintado, cambio de tubos, sujeciones, cortado, y aplicacion de pintura)



Foto 17. Modulo 5. Sustrucion de focos ahorradores






Foto 18. Modulo 5. Sustrucion de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Rural Mixto</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Caserío el Madron
CÓDIGO DEL	14-03-5217-43	FECHA:	6/09/2024






Foto 19. Modulo 6. Sustitucion de focos ahorradores






Foto 20. Modulo 6. Sustitucion de plafoneras



Foto 21. pintura general. Pintura en muros exteriores e interiores (block)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	 <p>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MADRON DIRECCIÓN CHINIQUE, QUICHE</p>
--	--	--	---