

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICÉ	MUNICIPIO:	Chajul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jala a las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0030-43	FECHA:	03/05/2024




FOTO 1: MODULO 1, SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



FOTO 2: Pintura general en muros exteriores e interiores



FOTO 3: SUSTITUCION DE PISO DE CNCRETO POR CERAMICA EN CORREDOR




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

