

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chajul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Visich
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0041-43	FECHA:	03/05/2024



FOTO 1: MODULO 1 SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO A CERAMICO



FOTO 2: MODULO 1 SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO EN PATIO A CERAMICO




FOTO 3: MODULO 1 SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO EN CORREDOR A CERAMICO




FOTO 4: MODULO 1 SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO DENTRO DE AULA 1 A CERRAMICO





FOTO 5: MODULO 1 SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO AULA 2 A CERAMICO



FOTO 6: MODULO 1 SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO DE AULA 3 A CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VISICH CHAJUL QUICHE	 DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VISICH CHAJUL - QUICHE
Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público