



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Semejá Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0212-41	FECHA:	17/10/2024



Foto1: Modulo 1 Sustitucion de lamina duralita por lamina troquelada de dos aula y pernoccancia. Mantenimiento a estructura de soporte de metal. Sustitucion de canal de metal calibre 26,tapón boca tubo para metal



Foto2: Modulo 1. Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 3: muro perimetral de block, con tubo HG, malla galvanizada, soleras intermedia y columnas




Foto 4: Sustitucion de plafoneras, cajas octogonales y bombillas



Foto 5: Reparacion de plancha de concreto de patio



Foto 6: Sustitucion de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Semejá Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0212-41	FECHA:	17/10/2024




Foto1: Modulo 1 Sustitucion de lamina duralita por lamina troquelada de dos aula y pernoccancia. Mantenimiento a estructura de soporte de matal. Sustitucion de canal de metal calibre 26,tapón boca tubo para metal



Foto2: Modulo 2, 4 y 5. Muro perimetral de block, con tubo HG, malla galvanizada,




Foto 3: Modulo 3 Reparación de Plancha de concreto de patio



Foto 4: Sustitucion de plafoneras, cajas octagonales y bombillas




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OCF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

