

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0231-43	FECHA:	10/11/2024



Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico antideslizante



Foto 3: Sustitución de azulejo.



Foto 4: Sustitución de inodoro




Foto 5: Sustitución de mingitorio,




Foto 6: Sustitución de lavamano.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Manuel Popolajuy*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director, Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0231-43	FECHA:	10/11/2024



Foto 7: Sustitución de tubería PVC línea principal de agua potable.



Foto 8: Sustitución de accesorios



Foto 9: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.



Foto 10:




Foto 11:




Foto 11:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

