

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camanibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0235-43	FECHA:	5 de noviembre de 2024



Foto 1: **MODULO 1.** Sustitución de inodoros en mal estado



Foto 2: **MODULO 1.** Sustitución Mingitorio en mal estado



Foto 3: **MODULO 1** Sustitución de piso de baños en mal estado



Foto 4: **MODULO 1.** Sustitución de plafonera mal estado



Foto 5: **MODULO 1** Sustitución de focos ahorradores



Foto 6: **MODULO 1** Sustitución tubería de agua línea agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camanibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0235-43	FECHA:	5 de noviembre de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camanibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0235-43	FECHA:	5 de noviembre de 2024



Foto 13: **MÓDULO 2** Mantenimiento de estufa rural en mal estado



Foto 14: **MÓDULO 2** Sustitución de torta de cemento por piso cerámico



Foto 15: **MÓDULO 2** Repello en muro



Foto 16: **MÓDULO 2** Reparacion de banqueta de concreto




Foto 17: **MÓDULO 2** Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 18: **MÓDULO 2** Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camanibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0235-43	FECHA:	5 de noviembre de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camanibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0235-43	FECHA:	5 de noviembre de 2024



Foto 25: **MÓDULO 4 - Techo Escenario. Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc**


Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

