



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN PATZIBAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0250-43 | FECHA: | 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 |



Foto 1. Modulo 1: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 2. Modulo 2: Sustrucción de lámparas tipo LED.



Foto 3. Modulo 1: Sustrucción de plafoneras.



Foto 4. Modulo 1: Sustrucción de interruptores simples.




Foto 5. Modulo 1: Reparación de cableado electrico.




Foto 6. Modulo 1: Sustrucción de toma corrientes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN PATZIBAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0250-43 | FECHA: | 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 |



Foto 7. Modulo 1: Sustrucion de ducto Eléctrico



Foto 8. Modulo 2: Sustrucion de piso de torta de concreto por piso ceramico.



Foto 9 Modulo 2: sustitucion de lámparas tipo LED.



Foto 10 Modulo 2: Sustrucion de plafoneras.



Foto 11 Modulo 2: Sustrucion de balcón de metal.



Foto 12 Modulo 3: Sustrucion de piso de torta de concreto por piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN PATZIBAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0250-43 | FECHA: | 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 |



Foto 7. Modulo 1: Sustrucion de ducto Eléctrico



Foto 8. Modulo 2: Sustrucion de piso de torta de concreto por piso ceramico.



Foto 9 Modulo 2: sustitucion de lamparas tipo LED.



Foto 10 Modulo 2: Sustrucion de plafoneras.



Foto 11 Modulo 2: Sustrucion de balcon de metal.



Foto 12 Modulo 3: Sustrucion de piso de torta de concreto por piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN PATZIBAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0250-43 | FECHA: | 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 |



Foto 13 Modulo 3: sustitución de lámparas tipo LED.



Foto 14 Modulo 3: Sustitución de plafoneras.



Foto 15 Modulo 3: Sustitución de lamina por lámina Troquelada Aluzinc




Foto 16 Modulo 3: sustitución de plancha de metal de tres ornillas




Foto 17 Modulo 3: Mantenimiento Estufa Rural.



Foto 18 Modulo 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN PATZIBAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0250-43 | FECHA: | 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 |



Foto 20 Modulo 4: sustitución de lamparas tipo LED.



Foto 20 Modulo 4: Sustitucion de plafoneras.



Foto 21 Modulo 5: Sustitución de inodoro.



Foto 22 Modulo 5: Sustitución de migitorio.



Foto 23 Modulo 5: Sustitución de llaves de paso.



Foto 24 Modulo 5: Susutitución de azulejos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público El Quiché





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN PATZIBAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0250-43 | FECHA: | 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 |



Foto 25 Modulo 5: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.



Foto 26 Modulo 6: Sustitución de inodoro.




Foto 27 Modulo 6: Sustitución de mingitorio.



Foto 28 Modulo 6: Sustitución de llaves de paso.





Foto 29 Modulo 6: Susutición de azulejos.



Foto 30 Modulo 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|---|---|



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN PATZIBAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0250-43 | FECHA: | 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 |



Foto 31 Modulo 6: Sustitución de lámina, por lamina Troquelada Aluzinc



Foto 32 Modulo 6: Patio



Foto 33 Pintura general

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

