

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Chunimá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chunimá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0264-43	FECHA:	29/08/2024



Foto1: Modulo 1 cambio de lamina troquelado



Foto 2: Modulo 1 Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 1: Modulo 2 sustitución de piso de concreto por piso ceramico



Foto 2: Modulo 2 sustitución de piso de concreto por piso ceramico



Foto 1: Modulo 3 sustitución de piso de concreto por piso ceramica



Foto 2: Modulo 3 sustitución de piso de concreto por piso ceramica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Chunimá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chunimá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0264-43	FECHA:	29/08/2024




Foto 1: Pintada de interior de 4 aulas



Foto 2: Pintada de interior de 4 aulas






Foto 3: Pintada de interior de 4 aulas



Foto 4: Pintada de interior de 4 aulas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

