

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "COMUNAL INDIGENA "	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. AV. ARCO GUCUMATZ 1-51
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0269-43	FECHA:	09 DE OCTUBRE DE 2024




Foto1: MODULO 1: Sustitucion de inodoro e intalacion de accesorios



Foto 2: MODULO 1: Sustitucion de mingitorios e intalacion de accesorios



Foto3: MODULO 1: Sustitucion de inodoro e intalacion de accesorios



Foto 4: MODULO 1: Sustitucion de lavamanos e intalacion de accesorios



Foto 5: MODULO 1: Sustitucion de lavamanos e intalacion de accesorios



Foto 6: MODULO 1: Reparacion de puertas de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "COMUNAL INDIGENA "	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. AV. ARCO GUCUMATZ 1-61
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0269-43	FECHA:	09 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 7: MODULO 2. Sustitucion de chapa de puerta de baños/ instalacion



Foto 8 : MODULO 2: Sustitucion de Sanitario e Instalacion de accesorios



Foto 9: MODULO 2: Sustitucion de Sanitario e Instalacion de accesorios



Foto 10: MODULO 2: instalacion de puertas de sanitarios y pintado




Foto 11: MODULO 2: Sustitucion de lavamanos e Instalacion de accesorios




Foto 12: MODULO 2. Sustitucion de lavamanos e Instalacion de accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OFP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "COMUNAL INDIGENA "	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. AV. ARCO GUCUMATZ 1-61
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0269-43	FECHA:	09 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 13: MODULO 3 Sustitucion de Sanitario e Instalacion de accesorios



Foto 14: MODULO 3 Sustitucion de lavamanos e Instalacion de accesorios



Foto 15: MODULO 3 Reparacion de puertas de sanitarios



Foto 16: MODULO 3 Sustitucion de lavamanos e Instalacion de accesorios



Foto 17: MODULO 3 Sustitucion e intalacion de Pila de dos lavaaderos



Foto 18: MODULO 3 Sustitucion e intalacion de Pila de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "COMUNAL INDIGENA "	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. AV. ARCO GUCUMATZ 1-61
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0269-43	FECHA:	09 DE OCTUBRE DE 2024



Foto19: MODULO 4 |Sustitucion de Chapas y Mantenimiento de puertas.



Foto 20 : MODULO 4 Sustitucion de Chapas y Mantenimiento de puertas.



Foto 21: MODULO 4: Sustitucion de llave de chorro e instalacion de chorros



Foto 22: MODULO 5: Sustitucion de Chapas y Mantenimiento de puertas.



Foto 23: MODULO 5: Sustitucion de llave de chorro e instalacion de chorros



Foto 24: MODULO 6: Sustitucion de Chapas y Mantenimiento de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPEP



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "COMUNAL INDIGENA "	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. AV. ARCO GUCUMATZ 1-61
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0269-43	FECHA:	09 OCTUBRE DE 2024



Foto 25: MODULO 6: Sustitucion de llave de chorro e instalacion de chorros



Foto 26: MODULO 7: Sustitucion de Chapas y Mantenimiento de puertas.




Foto 27: MODULO 8: Sustitucion e instalacion de Pila de dos lavaderos




Foto 28: AREA EXTERIOR: Instalacion y sustitución de tubería principal de agua potable




Foto 29: AREA EXTERIOR: Instalacion y sustitución de tubería principal de agua potable



Foto 30: AREA EXTERIOR: Instalacion y sustitución de tubería principal de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia








Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "COMUNAL INDIGENA "	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. AV. ARCO GUCUMATZ 1-61
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0269-43	FECHA:	09 DE OCTUBRE DE 2024.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPEF


CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
 Santo Tomás Chichicastenango, Quiché


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


DIRECCIÓN
 ESCUELA COMUNAL INDIGENA "SANTO TOMÁS"
 SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO, QUICHÉ