



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PANQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0274-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: MODULO 1: Sustitución de puerta de metal.




Foto 2: MODULO 2: Sustitución de ventanas y Sustitución de torta de cemento por piso cerámico.



Foto 3: MODULO 2: Sustitución de torta de cemento por piso cerámico y Sustitución de puertas de metal.



Foto 4: MODULO 2: Sustitución de torta de cemento por piso cerámico.



Foto 5: MODULO 2: Sustitución de puerta de metal y Sustitución de torta de cemento por piso cerámico.



Foto 6: MODULO 3: Sustitución de torta de cemento por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

