

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | Santo Tomás Chichicastenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Chumanzana |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0275-43 | FECHA: | 20/06/2024 |



Foto1: Módulo 1, Sustitución de piso de torta de concreto por piso granito.



Foto 2: Módulo 2, Sustitución de piso de torta de concreto por piso granito.



Foto 3: Módulo 2, Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.



Foto 4: Módulo 3, Sustitución de piso de torta de concreto por piso granito.







Foto 5: Módulo 4, Sustitución de piso de torta de concreto por piso granito; Suministro e instalación de azulejos.



Foto 6: Módulo 5, Sustitución de piso de torta de concreto por piso granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la COP |  Firma y Sello Director Centro Educativo |
|  |  |