

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM " TECUN UMAN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sacbichol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0278-43	FECHA:	22/10/2024



Foto1: Sustitución de láminas




Modulo 2: Sustitución de inodoros, sustitución de azulejos



Modulo 2: Sustitución de puertas de servicios sanitarios



Modulo 3. sustitución de piso de concreto por piso cerámico.



Modulo 4. sustitución de láminas.



Modulo 1. Sustitución de piso por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jesús Ahij

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

