



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cantón Chutzorop Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0280-43	FECHA:	29 de mayo 2024



Foto 1. Pilas: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 2. Modulo 1 : sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote de lámina por lámina troquelada, sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 3. Modulo 1 : sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote de lámina por lámina troquelada, sustitución de elementos de fijación (tornillos), sustitución de soporte de



Foto 4. Modulo 1: Sustitución de piso de piso de torta de concreto



Foto 5. Modulo 1: Sustitución de piso de piso de torta de concreto



Foto 6. Modulo 3: Sustitución de piso de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cantón Chutzorop Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0280-43	FECHA:	29 de mayo 2024



Foto 7. Modulo 3: Sustitución de piso de piso de torta de concreto



Foto 8. Modulo 4 : sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote de lámina por lámina troquelada, sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 9. Modulo 3 : sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote de lámina por lámina troquelada, sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 10. Modulo 5: Sustitución de piso de piso de torta de concreto



Foto 11. Modulo 5: Sustitución de piso de piso de torta de concreto



Foto 12. Modulo 4 (baños): sustitución de azulejos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el primer y las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cantón Chutzorop Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0280-43	FECHA:	29 de mayo 2024



Foto 13. Pintura: Muros exteriores e interiores



Foto 14. Muro Perimetral: Reparación Muro Perimetral







Foto 15. Muro Perimetral: Reparación Muro Perimetral



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

