



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xeabaj Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0285-43	FECHA:	21 de noviembre del año 2024




Foto1: MODULO 1: sutitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: MODULO 1: Mantenimiento a estructura de puertas




Foto 3: MODULO 1: Mantenimiento a estructura de metal en ventanas y sustitución de vidrios



Foto 4: MODULO 1: sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: MODULO 1: Suministro e instalación de balcón de hierro en ventanas



Foto 6: MODULO 2: mantenimiento a estructura de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xebabaj Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0285-43	FECHA:	21 de noviembre del año 2024



Foto7: MODULO 2: suministro e instalación de valcon de hierro en ventanas



Foto 8: MODULO 2: Mantenimiento de barrandas de metal



Foto 9: MODULO 3: Mantenimiento a estructura de puertas



Foto 10: MODULO 3: suministro a instalación de balcon de hierro en ventanas





Foto 11: MODULO 3: mantenimiento de barrandas de metal




Foto 12: MODULO 4 : suministro e instalación de balcon de hierro en ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xeabaj Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0285-43	FECHA:	21 de noviembre del año 2024



Foto13: MODULO 4: mantenimiento a estructura de puertas








Foto 14: MODULO 5: Mantenimiento estructura de puertas (percianas)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--