

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficialm Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Mactzul Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0290-43	FECHA:	25 de Noviembre de 2024



Foto1: Modulo 1 antes de iniciar los trabajos de remozamiento. ( Pintura de Muros Exteriores e Interiores)



Foto 2: Modulo 1 antes de iniciar los trabajos de remozamiento. ( Pintura de Muros Exteriores e Interiores, pintado de barandas y puertas)




Foto 3: Modulo 2 Asi se encontraba antes de Iniciar los Trabajos de remosamiento el Soporte de Madera.



Foto 4: Modulo 2 Asi se encontraba antes de Iniciar los Trabajos de remozamiento el Soporte de Madera y pintado de muros exteriores e interiores y mantenimiento de balcones.



Foto 5: Modulo 3 antes de iniciar los trabajos de remozamiento.







Foto 6: Modulo 3 antes de iniciar los trabajos de remozamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficialm Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Mactzul Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0290-43	FECHA:	25 de Noviembre de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---