



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xalbaquej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0890-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Modulo 1. sustitucion puertas de metal en baños



Foto 2: Modulo 1. .sustitucion inodoro



Foto 3:Modulo .1 .Sustitucion de Migitorio



Foto 4:Modulo 1.Sustirucion de piso de torta de concreto por piso cerámicoantideslizante.



Foto 5: Modulo 2. suministro e instalacion de balcon de hierro en ventana



Foto 6:Modulo 2.Reparacion de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xalbaquiej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0890-43	FECHA:	25/11/2024



Foto7: Modulo 2. Sustitucion de focos ahorradores





Foto 8: Modulo 2. sustitucion de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 9:Modulo .2 Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 10:Modulo 2 Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo,sepillado ujeciones, aplicacion de pintura)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público