

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Osvaldo Humbelino Motta Girón"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chicuá Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-3804-42	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: Entrada de la escuela, reparación de plancha de concreto de patio



Foto 2: Enfrente de la dirección, reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 3: Enfrente de la oficina de OPF, reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 4: Enfrente de aula de Sexto A, reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 5: Enfrente de sala de computación, reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 6: Enfrente del escenario, reparación de plancha de concreto de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
--	---	---	---