REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

Χ PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO: Quiché MUNICIPIO: Santo Tomás Chichicastenango NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Patulup Segundo ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 14-06-5262-43 FECHA: 25 de noviembre de 2024 ESTABLECIMIENTO:



Foto1: Módulo 1 Sustitución de piso de torta de concreto por piso antideslizante en baños de niñas y niños.



Foto 2: Módulo 1 sustitución de azulejo en baños de niños y niñas.



Foto 3: Módulo 2 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico en aula de primero y segundo primaria.



Foto 4: Módulo 2 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico en comedor escolar.



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales iero de hojas



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

