



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | Santo Tomás Chichicastenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Patulup Segundo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-5262-43 | FECHA: | 25 de noviembre de 2024 |



Foto1: Módulo 1 Sustitución de piso de torta de concreto por piso antideslizante en baños de niñas y niños.



Foto 2: Módulo 1 sustitución de azulejo en baños de niños y niñas.



Foto 3: Módulo 2 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico en aula de primero y segundo primaria.



Foto 4: Módulo 2 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico en comedor escolar.



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.





Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

